


I cristalli utilizzati da EFORMA vengono temprati come richiedono e prescrivono le norme antinfortunistiche. Le lastre di vetro colorato, soprattutto nelle superfici più ampie, possono presentare dei piccoli puntini che sono dovuti alle caratteristiche di lavorazione, ai processi di verniciatura ad alte temperature ed a reazioni naturali del cristallo. Tali irregolarità non possono in alcun modo essere considerati difetti ma naturali variazioni in un processo di lavorazione molto sofisticato e delicato.

The glasses used by EFORMA are tempered as required and prescribed by accident prevention regulations. The sheets of colored glass, especially in larger surfaces, may have small dots that are due to the characteristics of its processing, of the painting process at high temperature and the natural reactions of the crystal. These irregularities can in no way be considered defects but natural variations in a very sophisticated and delicate process.



CR0 - Cristallo extrachiaro trasparente
Extra clear transparent glass




RI3 - Cristallo martellato trasparente
Transparent hammered glass

NEW



CR1 - Cristallo verniciato Nero lucido
Glossy Black painted glass



RI1 - Cristallo martellato Nero lucido
Glossy Black hammered glass





CR2 - Cristallo verniciato Tortora lucido
Glossy Tortora painted glass

NEW



RI2 - Cristallo martellato Tortora lucido
Glossy Tortora hammered glass

NEW



RI5 - Cristallo martellato Bronzo lucido
Glossy Bronze hammered glass